UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACION ININTERRUMPIBLE



MODELO: PSH 500 - PSH 3300

Manual del Usuario

Importado por:

COMERCIALIZADORA FUTURA CEYCE SA DE CV

Dirección: Calle Pedro de alba 273 Col. Iztaccihuatl Delega. Iztacalco, C.P. 03520 México, D.F. R.F.C. CFC 110531 CA2

Teléfono: (55) 333 000 31

LEA EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

MANUAL DEL USUARIO

Antes de poner en funcionamiento el equipo lea cuidadosamente este manual.

1.- Introducción

Ponga a cargar la batería por lo menos 12 horas antes de que la UPS esté en operación, después de la descarga de la batería o si esta guardado por mas de tres meses sin operación. El UPS esta diseñado especialmente para computadora, y no debe ser conectada con ninguna carga inductiva o capacitiva, como electromotores, lámpara de luz de día, impresora láser, etc. El UPS no se recomienda para ser utilizada en equipos médicos; por que no están diseñados para ese tipo de equipos. La responsabilidad será del usuarios del sistema.

Verifique que el botón "on/off" este en posición de encendido, para que pueda dar salir voltaje cuando falle la energía eléctrica.

Nunca abra el equipo ya que corre el riesgo de un choque eléctrico. Llévelo siempre a con su proveedor o centro de servicio autorizado.

Nunca ponga sobre el UPS líquidos ya que si se derraman pueden causar un corto circuito, o cualquier objeto que pueda dańarlo.

Verifique que la carga a conectar al UPS no sobrepase su capacidad; ya que esto puede causar un dańo irreparable e invalidar la garantía.


Nunca ponga a funcionar el UPS en los siguientes ambientes: cerca de tomas de gas o gas corrosivo, a la intemperie o lugares con mucho polvo, con luz del sol directa, calentadores, lugares con vibración vigorosa.

Es conveniente desconectar y cortar la energía en caso de alguna emergencia.

Verifique que el UPS sea conectado a tierra física para evitar descargas eléctricas al usuario.


2.- Funcionamiento

Cuando el UPS está en modo de línea normal, la energía eléctrica pasa a través de filtros, al mismo tiempo que esta cargando las baterías y regulado el voltaje antes de que llegué a su equipo, como se muestra en la siguiente figura:



PSH MANUAL PSH MANUAL

Cuando la energía falla, el inversor entra en funcionamiento y proporciona la energía al equipo conectado como se muestra en la siguiente figura.



3.- Carga de batería.

Cuando el UPS este conectado a la energía eléctrica, automáticamente la batería se esta cargando.

Después de utilizar la batería se debe cargar inmediatamente, para prolongar la vida de esta.

4.- Operación:

Conecte el UPS al toma corriente y presione el botón de encendido en el panel delantero, Cuando falla la energía eléctrica, El UPS proveerá inmediatamente energía por medio de la batería al equipo. Cuando regresa la energía el UPS cambia a su estado normal.

El UPS cuenta con protección de descarga profunda de la batería: cuando el UPS está en modo de inversor, el equipo monitorea el estado de la batería, cuando el voltaje de la batería cae a la tensión más baja, el inversor se apagara automáticamente y protegerá la batería.

Cuando regresa la energía eléctrica automáticamente dará salida, y cargara la batería.El UPS cuenta con protección de cortocircuito: cuando está en modo de inversor.

5.- Alarmas

Cuando la energía falla, el UPS avisa por medio de una alarma audible una vez cada 4 segundos, y aumentara la continuidad cuando este por agotarse la batería a una vez cada 2 segundos y se apagará automáticamente.

El UPS se apagará automáticamente si detecta que la carga es menos el 5% de la capacidad del este, reduciendo al mínimo la pérdida innecesaria de energía y prolongue la vida de la batería.

6.- Especificaciones técnicas según capacidad.

Capacidad Volts Amper/Watts		500VA 300W	650VA 390W	700VA 420W	850VA 510W	1200VA 720W	2200VA 1320W	3300VA 1920W	
Entrada	Voltaje	80V~140V							
	Frecuencia	60Hz +/- 10%							
Salida	Voltaje	120V +/- 10%							
	Forma de onda	En modo batería cuasisenoidal							
	Frecuencia	En modo batería 60Hz +/- 1%							
	Cresta	3:1							
	Transferencia	<4 ms							
Protección	Supresor de picos	320 Joules							
	Tel/Lan	RJ11 / RJ 45							
Filtros	EMI/RFI	Protección Total							
Interfase	RS232 o USB (opcional)								
Batería	Libre de mantenimiento								
	Cantidad	1x12V/4AH	1x12\	//7AH	1x12V/8AH	2x12V/7AH	3x12V/8AH	4x12V/8AH	
	Respaldo	10~20 minutos según modelo y carga conectada							
	Recarga	8 horas al 90% de su capacidad después de descarga total							
Generales	Ruido audible	<45db (1 metro)							
	Temperatura	0~40°C							
	Humedad	20~90% no condensada							
	Dimensiones (mm)	315x145x230	45x230 375x145x230 450x180x295 510x325x245 5				590x320x465		
	Peso Kg.	4.8KG	6.0KG	6.2KG	7.2KG	10KG	19.5KG	28.6KG	

GARANTIA Y SERVICIO

LA GARANTIA DE SU UPS INICIA APARTIR DE LA FECHA DE SU FACTURACION

Durante los primeros 30 días a partir de su compra, la garantía de su UPS es reparación inmediata únicamente lleve su UPS con el distribuidor donde lo compro o a cualquiera de nuestros centro de servicio y le darán un excelente servicio.

Durante el tiempo restante de garantía, lleve su equipo a cualquiera de nuestros centros de servicio y se le entregara su equipo reparado en un lapso no mayor a 48 horas, sin ningún costo para usted.

El tiempo de garantía del UPS es 2 años contra defectos de fábrica y mano de obra.

Nota: Si el UPS es abierto o reparado por personal no autorizado como centro de servicio automáticamente se anula la garantía

ESTA GARANTIA AMPARA UNICAMENTE EL APARATO CUYA SERIE ESTA ANOTADA EN EL MISMO DOCUMENTO

Para hacer efectiva esta garantía no debe exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente (o en su defecto: la factura, ó recibo ó comprobante en el que consten los datos específicaos del producto) debidamente sellada por la tienda que lo vendió. La garantía podrá exigirse en la tienda donde fue adquirido el producto.

Se reparara o cambiará el producto, así como sus componentes electrónicos dańados en un periodo no mayor a 30 días, sin cargo para el consumidor incluyendo mano de obra.

Los gastos de transportación que se generen por los productos defectuosos serán a cargo de la empresa dentro de cualquier parte de la República Mexicana. Siempre y cuando sea por defecto de fabricación y no uso inadecuado del mismo.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el Equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo.
- 3. Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas distintas al centro de servicio autorizado. Comercializadora Futura CEYCE S.A. de C.V.

Calle Pedro de alba 273 Col.Iztaccihuatl Delega. Iztacalco C.P. 03520 México, D.F. R.F.C. CFC 110531 CA2 Teléfono: (55) 333 000 31

POLIZA DE GARANTÍA

MODELO:	No. DE SERIE				
NOMBRE DEL USUARIO:	FECHA DE COMPRA				
DOMICILIO	PRODUCTO: FUENTE DE ENERGIA				
DATOS DEL VENDEDOR	CAPACIDAD:				